

Angående oversvømmelser i Skovmose



Som det fremgår af medierne, der har igen været oversvømmelser i Skovmose, også denne gang er det samme sted som de foregående gange, det er L69 drænrøret, som ikke kan lede vandet væk.

L69 drænrøret har siden 2005, hvor de nye sommerhusgrunde, blev anlagt været hovedårsagen til de mange oversvømmelser.

I Fyrremosen har vi **ikke** problemer med oversvømmelser, her har vi også selv sørget for dræn fra veje og grunde, og efter at kanalerne er blevet rensed op, kan overflade vandet komme væk, (der kan være lidt regnvand på grundene, som forsvinder efter et par dage med tørvejr).